

ACESSIBILIDADE E ESPAÇOS PÚBLICOS: ANÁLISE DO CALÇADÃO DA BATISTA, BAURU-SP.

Luiz Gustavo Souza da Silva¹. Giovana Innocenti Strabeli¹.

¹Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas – Universidade do Sagrado Coração
Luiz-gustavo97@hotmail.com; Giovana.strabeli@usc.br

Tipo de pesquisa: Iniciação Científica Voluntária - PIVIC
Área do conhecimento: Sociais Aplicadas – Arquitetura e Urbanismo

Devido ao grande crescimento populacional, nas últimas décadas, muitos espaços urbanos acabaram não conseguindo acompanhar a necessidade da população assim, gerando, muitas vezes, uma exclusão devido à impossibilidade de uso por um grupo de pessoas. As normas de acessibilidade propõem então, medidas a fim de tornar esses espaços mais acessíveis a todo tipo de usuário. Pensando nisso, o devido trabalho aborda a questão de acessibilidade nos espaços urbanos, mais precisamente, no Calçadão da Batista, em Bauru, e como ela interfere no cotidiano dos usuários, trazendo dificuldades na locomoção ou impossibilitando o uso do local por falta de pontos de acessibilidade. Foi proposto um modelo de pesquisa *walkthrough*, a fim de obter informações a respeito das principais características tangentes à acessibilidade no local, contando com uma análise técnica, levando em consideração os requisitos e parâmetros estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 9050 (2015). Espera-se com esse projeto diagnosticar as condições do de acessibilidade no Calçadão da Batista – Bauru – SP e identificar possíveis mudanças que conduzam melhorias no local.

Palavras-chave: Acessibilidade. Espaço Urbano. Calçadão da Batista. Bauru.