

ACESSIBILIDADE E ESPAÇOS PÚBLICOS: ANÁLISE DO CALÇADÃO DA BATISTA, BAURU-SP

Luiz Gustavo Souza da Silva¹. Giovana Innocenti Strabeli¹

¹ Área de Ciências Exatas e Aplicadas – Centro Universitário Sagrado Coração
Luiz-gustavo97@hotmail.com; giovana.strabeli@unisagrado.edu.br

Tipo de pesquisa: Iniciação Científica Voluntária - PIVIC
Área do conhecimento: Sociais Aplicadas – Arquitetura e Urbanismo

Em decorrência do acelerado crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas, muitos espaços urbanos, sem planejamento, acabaram por não acompanhar, fisicamente, as novas demandas populacionais gerando barreiras urbanísticas, inviabilizando uso e acesso por determinados grupos de pessoas. Neste cenário, as normas de acessibilidade propõem parâmetros mínimos a fim de assegurar espaços acessíveis ao maior número de pessoas, independentemente de habilidades. Pensando nisso, este trabalho aborda a questão de acessibilidade nos espaços urbanos, precisamente, no Calçadão da Batista de Carvalho, Bauru, São Paulo, e como essas carências interferem no cotidiano dos usuários, dificuldades na mobilidade ou na apropriação dos espaços. A pesquisa de natureza pura, será desenvolvida por meio de pesquisas exploratória e de campo, para tal, foram elaborados levantamentos bibliográficos, documentais, além da aplicação do método walkthrough, visando ao diagnóstico no que tange às características de acessibilidade no Calçadão da Batista, levando em consideração os requisitos e parâmetros estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 9050 (2020). A partir da análise das quadras, pode-se perceber que o calçadão atende parcialmente aos parâmetros de acessibilidade. Todas as quadras levantadas possuem rampas de acesso com inclinação em conformidade com a norma contudo, a pavimentação em pedra portuguesa causa trepidação mesmo que se apresente firme e estável. Ainda, o espaço resguarda o passeio livre de obstáculos ou barreiras. Por fim, espera-se com esse projeto além do diagnóstico das condições de acessibilidade no Calçadão da Batista, identificar possíveis melhorias, e acima de tudo, disseminar a importância de espaços inclusivos seguros para a população.

Palavras-chave: Acessibilidade. Espaço Urbano. Calçadão da Batista. Bauru